

➔ Stanze anlegen in Adobe Illustrator CC

- ✓ 1. Volltonfarbe „Stanze“ anlegen
- ✓ 2. Stanzkontur anlegen
- ✓ 3. Stanze auf überdrucken einstellen
- ✓ 4. PDF inklusive Stanze abspeichern

TUTORIALS

1. Volltonfarbe „Stanze“ anlegen

Erstellen Sie zunächst ein neues Farbfeld. Rufen Sie dazu in der Leiste oben unter **Fenster** das ► **Farbe**-Bedienfeld auf. Weisen Sie bei der **Listenfunktion** im CMYK-Farbraum die Farbwerte C0 M100 Y0 K0 zu [Abb.: 1.1]. Wählen Sie anschließend in der **Listenfunktion** die Option **Neues Farbfeld erstellen...** aus. Benennen Sie den Farbfeldnamen mit „Stanze“. Ändern Sie die Farbart in der Listenauswahl auf Volltonfarbe ab [Abb.: 1.2]. Mit Klick auf die Schaltfläche **OK** wird die soeben angelegte **Volltonfarbe** im Bedienfeld **Fenster** ► **Farbfelder** aufgeführt.




Abb.: 1.1



Abb.: 1.2



Abb.: 2.1




Abb.: 2.2

2. Stanzkontur anlegen

Legen Sie eine Konturlinie im Endformat des Etiketts an. Wählen Sie dazu das **Rechteck-Werkzeug** im Werkzeugbedienfeld (auf der linken Seite). Machen Sie im Anschluss einen Doppelklick auf dem Dokument. Daraufhin öffnet sich das Fenster [Abb.: 2.1] zur Eingabe des Formats. Geben Sie hier Ihr gewünschtes Etiketten-Endformat ein und bestätigen Sie mit **OK**. Anschließend wird das Rechteck im Dokument angezeigt. Um die Konturfarbe zuzuweisen wählen Sie das Rechteck mit dem **Auswahl-Werkzeug** (im Werkzeugbedienfeld) an. Färben Sie die Kontur mit der Farbe „Stanze“ aus dem **Fenster** ► **Farbfelder** [Abb.: 2.2] ein. Die Farbe der Fläche des Rechtecks darf nicht eingefärbt sein. Stellen Sie dazu die Flächenfarbe auf **„Ohne“**. Richten Sie die Kontur anschließend mit Hilfe des **Fenster** ► **Ausrichten** mittig auf dem Dokument aus.

3. Stanze auf überdrucken einstellen

Das Rechteck, dessen Kontur Sie in der Volltonfarbe „Stanze“ gefärbt haben, muss nun auf überdrucken eingestellt werden. Wählen Sie dazu das Rechteck mit dem **Auswahl-Werkzeug** (im Werkzeugbedienfeld) aus und rufen Sie unter **Fenster** das ► **Attribute**-Bedienfeld auf. In diesem klicken Sie auf die Option **Kontur überdrucken** [Abb.: 3.1]. Die Option „überdrucken“ bewirkt, dass die Flächen unter der Konturlinie durchgängig und nicht ausgespart sind.




Abb.: 3.1

→ Stanze anlegen in Adobe Illustrator CC

- ✓ 1. Volltonfarbe „Stanze“ anlegen
- ✓ 2. Stanzkontur anlegen
- ✓ 3. Stanze auf überdrucken einstellen
- ✓ 4. PDF inklusive Stanze abspeichern

TUTORIALS

4. PDF inklusive Stanze abspeichern

Speichern Sie die PDF-Datei indem Sie den Reiter **Datei** ► **Speichern unter...** wählen. Bei „Format“ im unteren Feld wählen Sie die Option **Adobe PDF (pdf)** und klicken anschließend den Button **Sichern**. Im sich öffnenden Fenster [Abb.: 4.1] ist es wichtig, dass Sie bei der Option „**Marken und Anschnitt**“ die **Checkbox „Anschnitteinstellungen des Dokumentes verwenden“** auswählen. Die voreingestellten Werte von umlaufend 2,5mm sollten automatisch übernommen werden.




Abb.: 4.1

⚠ Achtung! Bei individuellen Stanzformen

Sollten Sie eine individuelle Stanzform benötigen, legen Sie die vektorbasierte Stanzkontur mit Hilfe des **Zeichenstift-Werkzeugs** aus dem Werkzeugbedienfeld an. Wichtig für die Produktion Ihrer Etiketten ist, dass die Stanze als Kontur und nicht als Fläche angelegt ist.